
## Repères de positionnement (inclinés verticalement)

Type à un trou



Référence	L	H*1	W <sup>1</sup> Incréments de 1 mm	Ar3 Dr3		N	<b>P</b> *4
Type T	Incréments de 1 mm	П'		Incréments de 0.01 mm	Incréments de 0.01 mm	(Trou traversant)	P 4
UKSV 9 12 UKCV 16 UKUV 19 20	25~70	10 12 15 20	13~58	10~	-100	7 9	Incréments de 0.1 mm

<sup>\*1</sup> H + 1 ≤ (valeur min. de A, D) \*2 10 ≤ L - W si (valeur max. de A, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W si (valeur max. de A, D) > 60. \*3 (valeur max. de A, D) - (valeur min. de A, D) - (va

<sup>\*4</sup> La distance au bord minimum doit être de 1 mm



	Α	Prix unitaire							
T		UKSV			UKCV				
		L25~L40	L41~L50	L51~L60	L61~L70	L25~L40	L41~L50	L51~L60	L61~L70
9, 12	10 ~ 50								
	50.01~100								
16, 19, 20	10 ~ 50								
	50.01~100								

		Prix unitaire				
Т	Α	UKUV				
		L25~L40	L41~L50	L51~L60	L61~L70	
9, 12	10 ~ 50					
9, 12	50.01~100					
10 10 00	10 ~ 50					
16, 19, 20	50.01~100					



Modifications		Modification du type	Trou supplémentaire			
Wodifications	Trou taraudé	Trou contre-alésé	Trou contre-alésé (pour rondelle élastique)	Trou taraudé supplémentaire	Trou de cheville supplémentaire	
Code	M	Z	Z ZG		K	
		1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 G1 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2	Protondeur effective MB x 2	Profundeur effective K x 2	
Spéc.	Modifie un trou traversant (N) qui devient un trou taraudé.  · M6/M8  Code de commande N7 → M6	Modifie un trou traversant (N) qui devient un trou contre-alésé.  26/28  ② Uniquement applicable àT = 16, 19 ou 20  Cote Diamètre nominai de la vis. 6 8 d, h 7 9 d1 11 14  Code de commande N9 → 28	Modifie un trou traversant (N) qui devient un trou contre-alésé (pour rondelle élastique).  - Z66/Z68   ② Uniquement applicable à T = 16, 19 ou 20  Cote Diametre nominal de la vis.  d 7 9 9 11 11 14 14 18 11 11  Code de commande N9 → Z68	Ajout d'un trou taraudé au bas de la surface de réception.  MB6/MB8  J = incréments de 0.1 mm  Le trou taraudé ne peut pas être ajouté dans la plage de la cote W.  La combinaison avec LPH ou K	Ajout d'un trou de cheville au bas de la surface de réception.  · K6/K8  · E = incréments de 0.1 mm   © Le trou de cheville ne peut pas être ajouté dans la plage de la cote W.  © La combinaison avec LPH ou	
				n'est pas disponible.  Code de commande MB6-J33	MB n'est pas disponible.  Code de commande K6-E33	

Pour les modifications ci-dessus, la distance au bord minimum doit être de 1 mm.

Modifications	Chanfrein	Usinage des trous traversants pour goupille de positionnement	Précision de hauteur	Marquage (rainure en V)	
Code	CA/CB/CC/CD/CT	LPH	ZKC	VK	
	CD CC CA CB CT	LPH	ZKC	VK	
Spéc.	Surface de réception ou surface inférieure chanfreinée.  - Zone du chanfrein : Sélectionner la zone à partir de CA/CB/CC/CD/CT.  - Largeur du chanfrein : Indiquer 1, 3, 5 ou 10.  Code de commande CA5	Trou traversant supplémentaire pour goupille de positionnement dans la zone grisée, y compris la surface de réception de la pièce à usiner  · LPH = Ø6 à Ø14 en incréments de 0.5 mm  ·X = incréments de 0.1 mm  (*)Un décalage de 0.2 mm ou moins se produit lorsque la hauteur de la surface de réception est de Ø x 8 ou plus.  &La combinaison avec MB ou K n'est pas disponible.  Code de commande LPH7-X33	Modifie la tolérance des cotes A et D qui devient ±0.03.  Code de commande ZKC	Ajout d'une rainure de marquage en V sur la surface de réception.  - Largeur de rainure en V : 0.5 mm, profondeur : 0.2 mm  - Répartition uniforme sur toute la longueur/largeur de la surface de réception.  (P) La tolérance de largeur est de ±0.2 et la tolérance de profondeur est de ±0.1.  Code de commande VK	